Pas Sökücü Sprey MoS2

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır.
- Sıkışmış cıvata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır.
- Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir.
- Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

Kullanım Şekli

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Sprey kutu ile birlikte verilen kırmızı boruyu aktüatöre takınız.
- Spreyi 10-20 cm uzaklıktan paslı yüzeylerin üzerine sıkınız.
- Nüfuz etmesini ve pasın sökülüp gevşemesini bekleyiniz.
- Çok paslı alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Aerosol**
Renk	**mevcut değil**
Koku	**Karakteristik**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**mevcut değil**
Patlayıcı özellikler	**50°C üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**mevcut değil**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**mevcut değil**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**Suda çözünmez**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**mevcut değil**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H223 Alevlenir aerosol.
- H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H350 Kansere yol açabilir.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
- P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

Müdahale

- P331 Kusturmayın.

Depolama

- P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.